

Installazione Software KT-980HP e Drivers USB

ATTENZIONE ! ESEGUIRE LE OPERAZIONI INDICATE NELL' ESATTO ORDINE IN CUI ESSE SONO INDICATE. DIVERSAMENTE SI POSSONO VERIFICARE MALFUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE E DANNI ALLA RADIO.

INSTALLAZIONE SOFTWARE KT-980HP e DRIVERS USB (per cavetto USB tipo KPG-33)

1. Decomprimere sul Desktop l'archivio zippato scaricato dal sito INTEK.
2. Installare i drivers USB che si trovano nella cartella USB DRIVERS, lanciando il file eseguibile contenuto nella cartella corrispondente al sistema operativo in proprio possesso, ovvero :
 - Windows XP : setup.exe
 - Windows Vista : Vista Driver Installer.exe
 - Windows 7 : Vista3200_win7.exe
3. Installare il Software KT-980HP lanciando il programma Setup.exe che si trova nella cartella principale.
4. Inserire il cavetto di programmazione in una porta USB; verrà immediatamente riconosciuto dal sistema il quale terminerà l'installazione dei drivers occorrenti.
5. Collegare l' antenna in gomma alla radio.
6. Collegare il cavetto di programmazione alla radio e accenderla.
Se la radio dovesse rimanere in trasmissione, scollegarla immediatamente dal cavetto e verificare l'installazione dei drivers USB ! (vedi RISOLUZIONE DEI PROBLEMI)
7. Aprire il software KT-980HP appena installato e verificare che la porta di comunicazione selezionata corrisponda a quella del cavetto di programmazione :
(MENU --> Communication --> Communication Port Setup).
Se si seleziona una porta non corrispondente a quella del cavetto, verrà visualizzato un messaggio di errore, quindi sarà necessario provare le porte rimanenti.
Se nessuna porta di comunicazione dovesse dare esito positivo, chiudere il programma e verificare l'installazione dei drivers USB.
8. Leggere i dati dalla radio attraverso il software (MENU --> Program --> Read from Radio).

Attenzione : Solamente se la lettura dei dati avviene in modo corretto, procedere alla programmazione della radio !

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la lettura dei dati dalla radio dovesse dare esito negativo oppure la radio rimane perennemente in trasmissione, procedere alle seguenti verifiche :

- A. Assicurarsi che la radio sia accesa e che il cavetto di programmazione sia ben inserito nella radio stessa.
- B. Assicurarsi che i drivers siano stati correttamente installati, potete verificare ciò aprendo il programma "Gestione Dispositivi" dal Pannello di Controllo --> Sistema.
Nel caso utilizzate Windows XP il programma è "Gestione Periferiche".
Nell' elenco dei dispositivi presenti nel sistema, tra i dispositivi USB non devono comparire icone di colore giallo a forma di punto esclamativo o punto di domanda.
- C. In caso comparissero tali icone, inserire il cavetto di programmazione in una porta USB diversa e reinstallare i drivers USB, ripetendo l' operazione dal punto 2.

NOTE

L' esito positivo dell'installazione dei drivers USB e del software di programmazione del ricetrasmittitore sono strettamente legati a una corretta configurazione del proprio PC. Pertanto se i problemi dovessero persistere, si suggerisce di provare l' installazione su un computer diverso.

In caso di non riuscita dell' operazione, contattare il supporto tecnico INTEK.